www.sherwin-williams.com
www.sherwin.ru

INTERIOR/EXTERIOR LATEX
ALL SURFACE ENAMEL

Универсальная латексная эмаль для внутренних и наружных работ
Серия A41

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальная латексаня эмаль **All Surface Enamel** предназначена для внутренних и наружных работ по дереву, металлу, гипсокартону и другим поверхностям.
Это высококачественное акриловое покрытие обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и солнечному свету, не утрачивая свой глянец и цвет. Поэтому его рекомендуется наносить на двери, окна, детали декора и другие поверхности, где возможен сильный износ.

Финишное покрытие (краска)

Цвет: Широкая цветовая гамма
Укрывистость: 8.6 – 9.8 м²/л (350-400 фут²/галлон) при толщине мокрого слоя 101.6 мкм (4.0 мил) и высохшего слоя – 40.6 мкм (1.6 мил)
Время высыхания при 25°C (77ºF) и относительной влажности 50%, зависит от температуры и влажности
Высыхание «до отлипа»: 1 час
Полное высыхание (для нанесения второго слоя): 4 часа
Температура воспламенения: не относится
Глянцевитость: 70 единиц под углом 60°
Сатиновая черная 10-20 единиц под углом 60°
Сатиновая ультраглубокая 30-40 единиц под углом 60°
Колеровка с использованием пигментов Blend-A-Color:

Основа	Грамм/Литр (унций/галлон)	Интенсивность
Белая	0-30 (0-4)	100%
Ультра-глубокая	30-90 (4-12)	100%

Тип связующего вещества: Акриловый

A41W201

Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 185 г/л (1.54 фунт/галлон)
Твердых частиц (по объему): 37±2%
Твердых частиц (по массе): 46±2%
Масса в галлоне (= 3.785 л) эмали: 4.4 кг (9.7 фунт)

Грунтовка

Цвет: Белый
Укрывистость: 3.7 – 7.4 м²/л (150-300 фут²/галлон) при толщине мокрого слоя 254 мкм (10.0 мил) и высохшего слоя – 127 мкм (5.0 мил)
Время высыхания, при 25°C (77ºF) и относительной влажности 50%: зависит от температуры и влажности
Высыхание «до отлипа» 30 минут
Полное высыхание (для нанесения второго слоя) 4 часа
Температура воспламенения: не относится
Тип связующего вещества: Акриловый

A41W210

Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 138 г/л (1.15 фунт/галлон)
Твердых частиц (по объему): 46±2%
Твердых частиц (по массе): 61±2%
Масса в галлоне (= 3.785 л) эмали: 5.2 кг (11.5 фунт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

По алюминию
2 слоя All Surface Enamel

По гипсокартону (внутренние работы)
1 слой PrepRite Classic Primer
2 слоя All Surface Enamel

По оцинкованной стали
2 слоя All Surface Enamel

По каменной кладке, бетону, цементной основе и строительным блокам
1 слой PrepRite Block Filler (не обязательно) или PrepRite Masonry Primer (внутренние работы) или Loxon Masonry Primer (наружные работы)
2 слоя All Surface Enamel

По штукатурке
1 слой PrepRite Masonry Primer
2 слоя All Surface Enamel

По стали
1 слой All Surface Enamel Primer
2 слоя All Surface Enamel

По дереву (внутренние работы)
1 слой PrepRite Classic Primer
2 слоя All Surface Enamel

По дереву (наружные работы)
1 слой A-100 Exterior Latex Primer
2 слоя All Surface Enamel

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Удаление старой краски с помощью шлифовки, скребков или иным способом может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие свинцовых пыли или паров может вызвать поражение мозга или другие вредные проявления, опасные для здоровья, особенно в организме детей или беременных женщин. Для защиты от воздействия свинца и других вредных веществ необходимо использовать соответствующее защитное оборудование, например, правильно подобранного респиратора или противогаза (напр. в США сертифицированного Национальным институтом профессиональной безопасности и гигиены труда, NIOSH), а также принятия должных мер предосторожности и очистки. Дополнительную информацию можно получить в США в Национальном информационном центре по свинцу по телефону 1-800-424-LEAD или в местном органе санитарного надзора.
Удалить все загрязнения поверхности путем промывки ее с помощью концентрированного очистителя ProClean Professional™ Prep Wash Concentrated Cleaner или иного подходящего очистителя, тщательно вымыть водой и дать поверхности высохнуть. Существующую отслаиваемую или потрескавшуюся краску следует соскоблить и отшлифовать до чистой поверхности. Блестящие поверхности следует обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна, оставленные водой, дымом, чернилами, карандашом, жиром и т.п., следует покрыть PrepRite ProBlock Primer Sealer.

Алюминий и оцинкованная/ гальванизированная сталь
Промыть поверхность концентрированным очистителем (напр. ProClean Prep Wash Concentrated Cleaner), удалив масляные, жировые и другие загрязнения поверхности. Все коррозийные проявления должны быть удалены с помощью наждачной бумаги, металлической ваты или другого абразивного материала.

Гипсокартон
Заполнить трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для наполнения швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности.

продолжение на обратной стороне

107.05

INTERIOR/EXTERIOR LATEX
ALL SURFACE ENAMEL

www.sherwin-williams.com
www.sherwin.ru

Универсальная латексная эмаль для внутренних и наружных работ
Серия A41

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Кирпичная кладка, бетон, цемент, стеновой блок
Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Шероховатости могут быть зашпаклеваны для получения гладкой поверхности. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки PreRite Masonry Primer (Interior) или Loxon Exterior Acrylic Masonry Primer.

Штукатурка
Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.

Сталь
Ржавчина и образовавшаяся при прокатке окалина должны быть удалены с помощью наждачной бумаги или иного абразивного материала. Очищенная стальная поверхность должна быть загрунтована в тот же день, когда она была очищена.

Дерево
Зачистить все открытые поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния.

Плесень
Удалить плесень перед покраской с помощью уничтожителя плесени ProClean либо раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя в воде какие-либо моющие средства или аммиак.

Уплотнение щелей
Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования поверхности могут быть заполнены силикон-акриловым латексным герметиком ProSelect Premium Siliconized Acrylic Caulk, 1100A.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Наносить краску при температуре не ниже 10°C (50°F).
Разбавления не требуется.

Кисть
Использовать найлоново-полиэфирную кисть.

Малярный валик
Использовать валик с длиной ворса 6.4–19 мм (1/4 – 3/4 дюйма) из синтетического материала.

Краскопульт безвоздушного распыления
Давление..... 1500 фунт/кв. дюйм (138 бар)
Наконечник ..... диаметр 0.43 – 0.53 мм (0.017-0.021 дюйм)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ

Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя мыло и теплую воду. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы, также с помощью мыла и теплой воды. После очистки промыть распыливающее оборудование уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Защищать краску от замерзания.
Не использовать для покраски крыш, полов или палуб.
Не использовать красители, предназначенные только для внутренних работ, на наружных поверхностях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ЭТИКЕТКЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Работать с этим веществом допустимо только при условии обеспечения надлежащей вентиляции. Чтобы предотвратить чрезмерное воздействие на человека, следует во время нанесения и сушки краски открыть окна и двери, или использовать иные средства обеспечения притока свежего воздуха. Если начинают слезиться глаза, появляется головная боль или головокружение, следует увеличить приток свежего воздуха, либо использовать средства защиты органов дыхания (сертифицированные NIOSH), либо покинуть помещение. Избегать контакта краски с глазами и кожей. Мыть руки после работы с краской. В перерыве между работами держать контейнер с краской закрытым. Не переливать содержимое в другие контейнеры с целью последующего хранения. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В случае попадания краски в глаза, тщательно промыть их большим количеством воды. Если раздражение глаз сохраняется, обратиться за медицинской помощью. При попадании краски в пищевод немедленно позвонить в Центр Борьбы с Отравлениями, в больничную скорую помощь или врачу. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ. ДЕРЖАТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
LCE 10/17/01 A41W201 17 00

Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams.