SHERWIN WILLIAMS.
www.sherwin.ru

101.15

# BATH PAINT SATIN FINISH

Полуматовая/ сатиновая краска для ванных комнат
Серия A57

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Специально разработанная компанией Sherwin-Williams краска **Bath Paint** является стойким к воздействию плесени покрытием для использования в помещениях с высоким уровнем влажности, включая ванные комнаты, кухни, туалеты, подвалы, гаражи и прачечные. Это надежное и долговечное покрытие подходит для использования на стенах внутри помещений, потолках и элементах интерьерной отделки. Обычные хозяйственные пятна можно удалить при помощи неабразивных очистителей.

При использовании согласно инструкциям на этикетке, краска **Bath Paint:**

- Будет препятствовать образованию плесени как мин. 5 лет
- Будет влагоустойчивой
- Не будет покрываться пузырями или шелушиться
- Будет стойкой к выцветанию
- Не пожелтеет
- Будет оставаться пригодной к мытью и чистке щеткой

**Цвет:** широкая гамма цветов

**Укрывистость:** 8.6–9.8 м$^2$/л (350–400 фут$^2$/галлон) при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 1.4 мил (35.6 мкм)

**Время высыхания при 25°C (77ºF) и относительной влажности 50%.**
зависит от температуры и влажности

| | |
|---|---|
| Высыхание «до отлипа» | 1 час |
| Полное высыхание (для нанесения второго слоя) | 4 часа |

**Глянцевитость:** 5–15 единиц под углом 60°

**Температура воспламенения:** Не применяется

**Колеровка с использованием системы Blend-A-Color:**

| База | Грамм/Литр (унций/галлон) | Интенсив-ность |
|---|---|---|
| Экстра Белая | 0–38 (0–5) | 100% |

**Тип связующего вещества**: винил-акриловый
**A57W51**

**Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей):** 73 г/л; 0.61 фунт/гал.)

**Твердых частиц (по объему):** 35±2%

**Твердых частиц (по массе):** 50±2%

**Масса в галлоне (= 3.785 л краски:** 4.9 кг (10.7 фунт)

**Стойкость к воздействию плесени**
Данное покрытие содержит вещества, сдерживающие рост плесени на поверхности пленки этого покрытия.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**Стеновой Блок**
1 слой: PrepRite Block Filler
2 слоя: Bath Paint Satin Finish

**Гипсокартон**
Сама краска может быть использована в качестве грунтовки или
1 слой: PrepRite Classic Primer
2 слоя: Bath Paint Satin Finish

**Штукатурка**
1 слой: PrepRite Wall and Wood Primer
или PrepRite Masonry Primer
2 слоя: Bath Paint Satin Finish

**Кирпичная/Каменная кладка**
1 слой: PrepRite Masonry Primer
2 слоя: Bath Paint Satin Finish

**Дерево, Композитные Древесные Плиты**
1 слой: PrepRite Wall and Wood Primer
или PrepRite Classic Primer
2 слоя: Bath Paint Satin Finish

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Удаление старой краски с помощью шлифовки, соскабливания или иным способом может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие свинцовых пыли или паров может вызвать поражение мозга или другие вредные проявления, опасные для здоровья, особенно в организме детей и беременных женщин. Для защиты от воздействия свинца и других вредных веществ необходимо использовать соответствующее защитное оборудование, например, правильно подобранный респиратор (в США сертифицированный Национальным институтом профессиональной безопасности и гигиены труда NIOSH), а также принятие должных мер предосторожности и очистки. Дополнительную информацию можно получить в США в Национальном информационном центре по свинцу по телефону 1-800-424-LEAD или в местном органе санитарного надзора.

Очистить поверхность с помощью подходящего очистителя; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать подходящей грунтовкой-силером.

**Гипсокартон**
Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для герметизации швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности.

**Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок**
Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки PrepRite Masonry Primer.

продолжение на обратной стороне

101.15

# BATH PAINT SATIN FINISH

Полуматовая/ сатиновая краска для ванных комнат
Серия A57

www.sherwin.ru

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

**Штукатурка**
Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.

**Дерево**
Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния.

**Плесень**
Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак.

**Уплотнение щелей**
Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком.

## НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Наносить краску при температуре не ниже 10°C (50°F).
Разбавление не требуется.
**Кисть**
Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть.
**Малярный валик**
Использовать валик с длиной ворса 9.5–19мм (3/8–3/4 дюйма) из синтетического материала.
**Краскопульт безвоздушного распыления**
Давление .....2000 фунт/кв. дюйм (138 бар)
Наконечник..... диаметр 0.43 – 0.53 мм (0.017-0.021 дюйм)

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ

Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя мыло и теплую воду. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы, также с помощью мыла и теплой воды. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

**Не использовать на поверхностях, которые постоянно контактируют с водой или находятся под водой (напр. ванны, раковины, душевые кабины).**
Использовать краску только для внутренних работ.
Краска не обладает фотохимической активностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ЭТИКЕТКЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
содержит

Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams.